

岩国工場

(1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第12条の7の2第1項第1号イ】

[illegible]

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
|      | 燃烧ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 廃ガス中一酸化炭素濃度 |
| 測定位置 | 炉内燃烧部  | 集塵機入口     | スクラパー出口     |
| 測定日  | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定        |
| 測定結果 | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定        |

(3) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第12条の7の2第1項第1号ハ】

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 設備(場所) | ボイラ下、バグフィルタ下、調温塔下の各ロータリーバルブ |
| 除去した日  | 連続抜出                        |

[illegible][illegible]

1 施設名称 : 南9号処分場

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

| 種類     | 単位  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 汚泥     | t/月 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0  |
| 燃え殻    | t/月 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0  |
| その他不燃物 | t/月 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0  |
| 合計     | t/月 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0  |

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

| 点検項目    | 令和6年(2024)年度   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|---------|----------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
|         | 4月             | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |
| 擁壁等     | 12, 25<br>無, 無 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 遮水工     | 12, 25<br>無, 無 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 調整池     | 12, 25<br>無, 無 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 浸出液処理設備 | 12, 25<br>無, 無 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 導水管、配管  | 12, 25<br>無, 無 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

| 測定年月日   | 測定結果(m <sup>3</sup> ) |
|---------|-----------------------|
| H25.4.1 | 0                     |

(4)最終処分場の点検の結果、点検箇所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

| 点検日 | 損壊のおそれの状況 | 対応状況 |
|-----|-----------|------|
|     |           |      |
|     |           |      |

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

|            |           |             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------|-------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 採取日        |           | 4/12        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査結果が得られた日 |           | 4/12        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放流水        | pH        | 6.9         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | COD(mg/l) | 33.0        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | SS(mg/l)  | 16          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 窒素(mg/l)  | 1.29        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取日        |           | 4/12        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査結果が得られた日 |           | 4/12        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水        | #1観測井戸    | 電気伝導率(mS/m) | 1,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | #2観測井戸    | 電気伝導率(mS/m) | 1,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ 処分場、観測井戸ともに海に近いため、観測井戸の水は海水を含み、よって電気伝導度は高目の数値を示している。

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

| 採取日 | 水質悪化の状況 | 原因の調査状況 | 必要な措置の実施状況 |
|-----|---------|---------|------------|
|     |         |         |            |
|     |         |         |            |